

<http://www.urso.gov.sk>

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: THOR-AW9LM3-16524

Dátum vytvorenia záznamu: 23.02.2018

Obchodné meno:*

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania):*

Panenská 7, 811 03 Bratislava

IČO:*

34134697

Číslo potvrdenia o registrácii:*

0117/2016/V-RG

Počet OM:*

2039

Od:

01.01.2017

Do:


31.12.2017

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody podľa § 2 ods.1 vyhlášky č. 276 / 2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Štandard kvality	A [počet]	B [počet]	C [počet]	D [počet]	E [%]	F [počet]	G [hodnota]
§ 2 ods. 1 písm. a)	0	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 2 ods. 1 písm. b)	0	0	0	0	0,00	0	0
§ 2 ods. 1 písm. c)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. d)	0	0	0	0	0,00	0	0
§ 2 ods. 1 písm. e)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. f)	0	0	0	0	0,00	0	0
§ 2 ods. 1 písm. g)	0	0	0	0	0,00	0	0,1
§ 2 ods. 1 písm. h)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. i)	56	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. j)	56	0	0	0	0,00	0	0,1
§ 2 ods. 1 písm. k)	56	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 2 ods. 1 písm. l)	0	0	0	0	0,00	0	0,1
§ 2 ods. 1 písm. m)	5	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 2 ods. 1 písm. n)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
Úroveň kvality dodávky vody (%):							100
Požadovaná hodnota (%):							95

Prehľad o výške kompenzačných platieb

Stručný popis štandardu kvality	Kompenzačná platba [€]	Počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody	0	0
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody	0	0
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody	0	0
§ 2 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na dodávku vody	0	0
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody	0	0
§ 2 ods. 1 písm. l) zabezpečenie preskúšania meradla	0	0
§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody	0	0
Spolu:	0	0





(http://www.urso.gov.sk)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: THOR-AW9LZD-171147

Dátum vytvorenia záznamu: 23.02.2018

Obchodné meno:*

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania):*

Panenská 7, 811 03 Bratislava

IČO:*

34134697

Číslo potvrdenia o registrácii:*

0117/2016/V-RG

Počet OM:*

2039

Od:

01.01.2017

Do:

31.12.2017

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods.1 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Stĺpec Štandard kvality	A [počet]	B [počet]	C [počet]	D [počet]	E [%]	F [počet]	G [hodnota]
§ 3 ods. 1 písm. a)	0	0	0	0	0,00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. b)	0	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. c)	0	0	0	0	0,00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. d)	0	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. e)	0	0	0	0	0,00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. f)	0	0	0	0	0,00	0	0,1
§ 3 ods. 1 písm. g)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 3 ods. 1 písm. h)	40	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 3 ods. 1 písm. i)	40	0	0	0	0,00	0	0,1
§ 3 ods. 1 písm. j)	40	0	0	0	0,00	0	0,2
§ 3 ods. 1 písm. k)	5	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. l)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
Úroveň kvality odvádzania vody (%):							100
Požadovaná hodnota (%):							95

Prehľad o výške kompenzačných platieb

Stručný popis štandardu kvality	Kompenzačná platba [€]	Počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti	0	0
§ 3 ods. 1 písm.f) - opätovné obnovenie odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm.g) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na odvádzanie vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody	0	0
Spolu:	0	0

